


- nenáročné zväracie ovládanie
- určené pre pneumatický alebo nožný pohon
- vstavaná obrazovka s tlačidlami
- určené pre použitie s výkonovou jednotkou LS 708
- nastaviteľných 7 časov a 8 zväracích programov



- (1) indikátor stavu vstupov
- (2) priradenie parametrov „Start 1“ a „Start 2“
- (3) hodnota parametrov
- (4) tlačidlo zapnutý/vypnutý zvärací prúd
- (5) indikátor zapnutý/vypnutý zvärací prúd
- (6) indikátor zväracieho prúdu
- (7) indikátor stavu výstupov
- (8) indikátor PRIPRAVENÝ
- (9) voľba parametrov
- (10) zmena hodnoty parametrov

FUNKCIA	DOSTUPNOSŤ
Čas zovretia	✓
Zovretie	✓
Náhrev	✓
Prúd náhrevu	✓
Čas chladnutia	✓
Nábeh	✓
Čas zvärania	✓
Zvärací prúd	✓
Čas zvärania (1/2 ~)	✓
Čas zvärania 2	✓
Zvärací prúd 2	✓
Impulz	✓
Impulzový interval	✓
Čas podržania	✓
Pauza	✓
Opakované bodovanie	✓
Počet programov	8
Kompenzácia napájania	✓
Chybové hlásenie	✓
Tlakový spínač	✓
Signál „koniec cyklu“	✓